

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

COMUNE DI LISIO
Provincia di Cuneo

Località: Via Lautro

Oggetto:

**PROGRAMMA DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E MANUTENZIONE
MONTANA UNIONI MONTANE**

di cui alla D.G.R. n. 32 - 5209 del 19 giugno 2017

*L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 – Fondi ATO annualità 2015-16-18, Interventi n. 4 e 5 della Delibera ATO n. 23 del 20/12/2017 nel Comune di Lisio
"Opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite in Loc. Lautro" e "interventi di
manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio in Loc. Paradosso".*

CIG: Z062493261 – CUP: F32H17000580005

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

Tavola: 10.A	Oggetto della Tavola: Intervento Capitolo A – Scheda 4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALLO STATO DI FATTO	Scala Varie
		Data Aprile 2019

Committente

UNIONE MONTANA delle
VALLI MONGIA E CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Via Case Rosse, 1 12073 CEVA (CN)

Il Committente

Tecnici:

Geom. ROSSI FAUSTO

Nato a Ceva il 22-08-1986

residente in Lisio, via Stelle n. 2

Cell. 338-3436085

C.F. RSS FST 86M22 C589M

P.IVA 03219490046

Iscrizione Collegio Geometri di Mondovì al n° 697

Il Tecnico

Geom. BRACCO CARLO

Nato a Ceva il 22-06-1966

Residente in Battifollo, via S. Anna 7/b

Cell. 366-9915955

C.F. BRC CRL 66H22 C589C

P.IVA 02580950042

Iscrizione Collegio Geometri di Mondovì al n° 595

Il Tecnico

Spazio Riservato all'Amministrazione Competente:


INDICAZIONE PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICA

Legenda:

- N° Foto
A

Posizione punto di presa fotografica
ed identificativo foto
- Lettera)

Posizione punto di presa fotografica
particolari delle problematiche presenti



Vista Aerea – Indicazione area di intervento



Foto 1 – Vista su inizio intervento



Inizio intervento

Foto 2 – Vista nei pressi della Cappella di San Rocco



Foto 3 – Vista lungo intervento



Foto 4 – Vista lungo intervento



Foto 5– Vista lungo intervento



Foto 3 – Fine intervento



Fine intervento

Particolari delle problematiche presenti

Particolari delle condizioni attuali della cunetta alla francese e relative caditoie

A) Cunetta alla francese lungo strada ostruita ed oggetto di intervento di pulizia



B) Cunetta alla francese lungo strada ostruita ed oggetto di intervento di pulizia



C) Particolare caditoia lungo cunetta



D) Particolare caditoia oggetto di allaccio Tubo Dreno



Particolari delle condizioni attuali del manto stradale con evidenti cedimenti dovuti alla presenza delle acque parassite sotto piano di transito ed alle perdite delle tubazioni acquedottistiche

E)



F)



G)



H)



l)

